


ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

арх. ЛЪЧЕЗАР В.
ЛАЛЕВ

Per. № 014/13

© 08.2018 г.

ПОДПИС



Аъхазар Лалев Димитър Василев		 АДИСОФТ ЕООД ПБЗ/П КОНСТРУКЦИОННА
----------------------------------	---	---

СЪСТОЯНИЕ

1. Покривът е компрометиран - нарушена геометрия , увредени елементи на конструкцията вследствие течове , нееднородни некачествени керемиди .
2. Носещите каменни стени са със сериозни пукнатини и деформации .
3. Изцяло компрометирани външни тухлени стени на склада .
4. Силно увредена летвена обшивка и кръжила в големи участъци на тавана
5. Пукнатини по свода и стените , компрометирана , подкожухена и частично опаднала мазилка , увредени стенописи .
6. Силно увредено с пропадация дюшеме с компрометиран редоред в притвора и склада .
7. Частично увредено дюшеме на балкона .
8. Компрометирани дървени стълби към камбанарията
9. Липса на водоплътно покритие кубе, увреждане на бетона с прогресираща корозия на арматурата

МЕРКИ

1. Цялостна подмяна на покритието в дъсчена обшивка, фолио, контрапелети, летви, керемиди
2. Репариране на пукнатините, подливане на основите
3. Цялостно преизграждане
4. Репариране, частична подмяна
5. Репариране мазилка, частично боядисване и изписване
6. Армирана бет. мазилка с фигурна мозайка/ламинат
7. Частична подмяна на дъшемето
8. Цялостна подмяна на стълбите
9. Изпълнени на покритие от поц. ламарина

"ЕЛИЦА - 99" - В. Търново
 Строителен надзор (консултант)
 Лиценз: 00501711-99-08г. валиден до 2 21г.
 Запечатан:
 Управител:

с. Козаревец
УПИ II-149, кв. 63

Архитектура
Технически проект

1837 дуб

Разпределения 1:
Разрез АА 1:60
Фасади 1:100

